

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-168
fecha de Presupuesto	3 mayo, 2021
Total	\$160,000.00

Para:

Perrucio Maximiliano Jorge

La Carolina , alvear

Revisión de Aire acondicionado tipo piso techo de 60000 btu marca BGH

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	<p>Compresor y plaqueta electrónica quemados</p> <p>Se revisó aire acondicionado tipo piso techo y mediante algunas pruebas detectamos que el motocompresor y plaqueta electrónica estaban quemados.. causado por descarga admosferica.</p> <p>El cambio de compresor y plaqueta electrónica más mano de obra cuesta \$160.000</p>	\$160,000.00	0.00%	\$160,000.00

Sub Total	\$160,000.00
IVA	\$0.00
Total	\$160,000.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323 | Marcos David Rojas
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación