

**De:**

Microclima | Rosario  
Rosario, Santa Fe - Arg.  
3413447851

número de Presupuesto	P-179
fecha de Presupuesto	5 septiembre, 2021
<b>Total</b>	<b>\$20,000.00</b>

**Para:**

Funes Damián  
Giachino 4026

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Reparación de heladera electrolux modelo DW50X Encontramos plaqueta electrónica quemada y falla de display , debido a descarga admosferica .. se realizo un cambio de plaqueta electrónica por una nueva , display y sensores.	\$20,000.00	0.00%	\$20,000.00

Sub Total	\$20,000.00
IVA	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$20,000.00</b>

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323 | Marcos David Rojas  
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación