

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-106
fecha de Presupuesto	30 octubre, 2020
Total	\$8,000.00

Para:

Funes Damián

Giachino 4026

Reparación de heladera Electrolux modelo Dw50x .

La heladera Electrolux modelo Dw50x No Fros, en buen estado y con pocos años de uso , Se reviso todos los componentes y se hicieron pruebas, se encontró falla en placa electrónica principal (reguladores de voltaje inestables) la causa fue por un exceso de tensión .

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Reparación de heladera Electrolux modelo Dw50x . La heladera Electrolux modelo Dw50x No Fros, en buen estado y con pocos años de uso , Se reviso todos los componentes y se hicieron pruebas, se encontró falla en placa electrónica principal (reguladores de voltaje inestables) la causa fue por un exceso de tensión .	\$8,000.00	0.00%	\$8,000.00

Sub Total	\$8,000.00
IVA	\$0.00
Total	\$8,000.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz | Marcos David Rojas