

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-316
fecha de Presupuesto	28 febrero, 2023
Total	\$129,580.00

Para:

Gloria estela sabao

San Luis 1119, 4 A

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Revisión heladera Siam No Frost Se reviso heladera Siam No Frost modelo HE-SI620SS y se detecto que el motocompresor modelo mts 200 mt en R600 , está a masa. Bobinas del compresor quemadas . Causas: descarga atmosférica. Costo de reparación , con materiales y mano de obra . Motocompresor embraco egys 80 clp \$57.300 Lata de gas R600 , \$5000 Filtro cobre de 15gm \$ 1.490 Válvula de servicio 1/4 con chicote \$1000 Total materiales : \$64.790 Mano de obra se cobra lo mismo que el costo de los materiales. \$64.790	\$129,580.00	0.00%	\$129,580.00

Sub Total	\$129,580.00
IVA	\$0.00
Total	\$129,580.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323 | Marcos David Rojas
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación