

De:

Microclima | Rosario
Rosario, Santa Fe - Arg.
3413447851

número de Presupuesto	P-386
fecha de Presupuesto	25 septiembre, 2024
Total	\$160,000.00

Para:

Leiten SA Cuit: 30-65127003-7
Av.Presidente Peron 7973 ROSARIO STA FE
pablo.sotomayor@leiten.com.ar

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	REPARACION AIRE ACONDICIONADO LG se reviso aire acondicionado GL y se encontró que presenta fallas en placa electrónica ya que no emite señal desde la plaqueta al borne del ventilador de la condensadora y a la válvula inversora.	\$0.00	0%	\$0.00
1	REPARACION CON MANO DE OBRA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLAQUETA ELECTRONICA CUESTA CON MANO DE OBRA INCLUIDA. \$ 160.000	\$160,000.00	0.00%	\$160,000.00

Sub Total	\$160,000.00
IVA	\$0.00
Total	\$160,000.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación