

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-410
fecha de Presupuesto	28 septiembre, 2025
Total	\$810,000.00

Para:

Claudio garau

Córdoba 1369 7 C

claudiogarau@gmail.com

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Reparación Heladera Mabe No Frost Se reviso heladera Mabe No Frost modelo remb500nfe14n. *Se detecto compresor tpj1380 R600 quemado. *También se encontró plaqueta electrónica quemada.	\$0.00	0%	\$0.00
1	Causas Causas del daño fueron por descarga admosferica.	\$0.00	0%	\$0.00
1	Materiales y mano de obra. Filtro 15 g Válvula servicio 1/4 Lata de gas refrigerante R600a Motocompresor R600 Total Materiales \$ 210.000	\$210,000.00	0%	\$210,000.00
1	Reparación de plaqueta electrónica La reparación de la plaqueta electrónica cuesta \$250.000	\$250,000.00	0%	\$250,000.00
1	Mano de obra Mano de obra total \$350.000	\$350,000.00	0%	\$350,000.00
1	Observaciones Se recomienda por el costo de los materiales, mano de obra y por el tiempo de fabricación no reparar la heladera.	\$0.00	0.00%	\$0.00

Sub Total	\$810,000.00
IVA	\$0.00

Total	\$810,000.00
--------------	---------------------

Técnicos: Juan Manuel Ruíz - Matricula N° 19323
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación
