

De:

Microclima | Rosario
Rosario, Santa Fe - Arg.
3413447851

número de Presupuesto	P-391
fecha de Presupuesto	11 noviembre, 2024
Total	\$1,061,500.00

Para:

alberto agustin ojeda dni 28204183
Ruta 34s y calle publica
agusluc1608_@hotmail.com

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	cambio de compresor ffi 8,5 hak r 134 se reviso heladera whirlpol modelo WRM37 y se determino que el compresor esta quemado y la plaqueta electrónica están quemadas .	\$0.00	0%	\$0.00
1	causas del daño se determino que las causas del daño fueron por descarga admosferica. (rayo)	\$0.00	0%	\$0.00
1	costo de materiales compresor 1/4 hp r134 embraco \$ 210.000 lata de gas r134 \$ 34.000 filtro de 15 gm \$ 3.500 varilla de soldar \$ 2.000 valvula con chicote \$12.000	\$261,500.00	0%	\$261,500.00
1	Plaqueta electrónica Cambio de plaqueta electrónica \$ 300.000	\$300,000.00	0%	\$300,000.00
1	Mano de obra Costo de mano de obra.	\$500,000.00	0.00%	\$500,000.00

Sub Total	\$1,061,500.00
IVA	\$0.00
Total	\$1,061,500.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación