

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-388
fecha de Presupuesto	25 septiembre, 2024
Total	\$240,000.00

Para:

Fernando illuminati

Urquiza 1592 ,Pérez

ferilluminate@gmail.com

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Reparación heladera Samsung no frost Se reviso heladera Samsung no frost modelo RB195ZASH y se encontró plaqueta electrónica dañada y el forzador del ventilador quemado.	\$0.00	0%	\$0.00
1	Causas del daño Las causas por plaqueta quemada y fan ventilador fueron por descarga admosferica .	\$0.00	0%	\$0.00
1	Costo de reparación Reparación y bobinado de fan motor ventilador \$60.000 Reparación y mantenimiento de placa electrónica \$180.000	\$240,000.00	0.00%	\$240,000.00

Sub Total	\$240,000.00
IVA	\$0.00
Total	\$240,000.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación