

**De:**

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| número de Presupuesto | P-369               |
| fecha de Presupuesto  | 8 julio, 2024       |
| <b>Total</b>          | <b>\$120,000.00</b> |

**Para:**

Pablo Sánchez 29411251

El nogal 6183 Alvear

pablovitasanchez@hptmail.com

| Hrs/Cantidad | Servicio                                                                                                         | Tarifa/Precio | Ajuste | Sub Total    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|
| 1            | Reparación heladera Whirlpool No Frost<br>Se reviso heladera Whirlpool WRM42D1<br>y se encontró plaqueta quemada | \$0.00        | 0%     | \$0.00       |
| 1            | Causas por el daño<br>Las causas por plaqueta electrónica<br>quemada fueron por golpe de tensión.                | \$0.00        | 0%     | \$0.00       |
| 1            | Total del trabajo<br>Materiales y mano de obra \$120000                                                          | \$120,000.00  | 0.00%  | \$120,000.00 |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Sub Total    | \$120,000.00        |
| IVA          | \$0.00              |
| <b>Total</b> | <b>\$120,000.00</b> |

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323  
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación