

De:

Microclima | Rosario
Rosario, Santa Fe - Arg.
3413447851

número de Presupuesto	P-390
fecha de Presupuesto	17 octubre, 2024
Total	\$768,198.00

Para:

Obregon Marcos Jesús
Alvear 720 Villa Gobernador Galvez

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Reparacion heladera whirlpool WRX48X Se reviso heladera whirlpool No Frost y se encontro plaqueta electronica quemada y no tiene reparacion. Tambien se reviso el compresor EG 100 HLR de la misma y se determino que esta a tierra (quemado) sin reparacion. tambien el motor Fan del ventilador del freezer esta quemado.	\$0.00	0%	\$0.00
1	CAUSAS DEL DAÑO LAS CAUSAS DEL DAÑO EN LA HELADERA FUERON POR DESCARGA ADMOSFERICA (RAYO)	\$0.00	0%	\$0.00
1	PRESUPUESTO MATERIALES * PLAQUETA ELECTRONICA ORIGINAL \$ 198.000 * FAN VENTILADOR FREEZZER \$ 29.900 * MOTOMPRESOR EMBRACO EG 100 R134a \$ 265.899 *FILTRO \$5000 * VALVULA DE SERVICIO \$ 3500 TOTAL: \$502.299	\$502,299.00	0%	\$502,299.00
1	MANO DE OBRA TOTAL MANO DE OBRA \$ 265.899	\$265,899.00	0.00%	\$265,899.00

Sub Total	\$768,198.00
IVA	\$0.00
Total	\$768,198.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación
