

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-182
fecha de Presupuesto	25 septiembre, 2021
Total	\$63,310.00

Para:

Omar Daniel Capeletti

Ruta AO12 km 7.8, Barrio El Amanecer, Piñero

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Reparación de heladera No Fros Whirlpool WRM44 Se encontró Motocompresor con bobinado en corto y a masa , la plaqueta electrónica quemada por descarga admosferica. Costo de los materiales: \$ 16.655 Valor mano de obra :\$ 16.655	\$33,310.00	0%	\$33,310.00
1	Reparación placa electrónica Plaqueta electrónica quemada y sensores desvalorizados. Valor placa electrónica más sensores: \$ 20.000 Valor mano de obra :\$ 10.000	\$30,000.00	0.00%	\$30,000.00

Sub Total	\$63,310.00
IVA	\$0.00
Total	\$63,310.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323 | Marcos David Rojas
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación