

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-392
fecha de Presupuesto	27 noviembre, 2024
Total	\$160,000.00

Para:

Norma Farruggia

Virasoro 5151 Rosario santa fe

pamenob19@gmail.com

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Reparación placa electrónica AA LG Se reviso AA LG modelo ts-c096yma2 y se detecto placa electrónica quemada.	\$0.00	0%	\$0.00
1	Causas Las causas por placa electronica quemada fueron por descarga admosferica (rayo) Se puede reparar.	\$0.00	0%	\$0.00
1	Costo reparación de placa Total repuesto y reparación de plaqueta \$80.000	\$80,000.00	0%	\$80,000.00
1	Costo mano de obra Total mano de obra \$80000	\$80,000.00	0.00%	\$80,000.00

Sub Total	\$160,000.00
IVA	\$0.00
Total	\$160,000.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación