

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-306
fecha de Presupuesto	25 enero, 2023
Total	\$208,000.00

Para:

Marcos Jesus Obregón 26642229

Calle Alvear 720

Villas gobernador Galvez

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Revisión AA Hitachi 6300 fc Se reviso plaqueta electrónica y se encontró quemada . Se reviso motocompresor modelo PA240 r410a del mismo y se encontró quemado . Las causas fueron por una descarga admosferica. Valor de Plaqueta electrónica universal 12 mil pesos . Valor del motocompresor pa240 r410a \$78.000 Valor gas refrigerante 2 latas r410 \$14000 Mano de obra se cobra lo mismo que el valor d los materiales. * Por el valor de los materiales y mano de obra , no sé recomienda la reparación.	\$208,000.00	0.00%	\$208,000.00

Sub Total	\$208,000.00
IVA	\$0.00
Total	\$208,000.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323 | Marcos David Rojas
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación