

De:

Microclima | Rosario
Rosario, Santa Fe - Arg.
3413447851

número de Presupuesto	P-333
fecha de Presupuesto	10 enero, 2024
Total	\$3,747,000.00

Para:

Perrucio Maximiliano Jorge
La Carolina , alvear

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Revisión equipo AA piso techo Cantina la Carolina *Se reviso Aire acondicionado piso techo de 18000 BTU y se detecto plaqueta electrónica quemada y motocompresor del equipo quemado . La causa es por descarga admosferica. Precio de los materiales para la reparación: * 1 compresor ZR72 Copeland R22 \$ 2.953.000 * Gas refrigerante R22 6,8 Kg \$ 250.000 * 1 filtro de línea bidireccional 3/8 \$ 25.000 * Reparación de plaqueta electrónica \$ 120.000 Lata R141b agente de limpieza \$49.000 Mano de obra: \$350.000	\$3,747,000.00	0.00%	\$3,747,000.00

Sub Total	\$3,747,000.00
IVA	\$0.00
Total	\$3,747,000.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación