

**De:**

Microclima | Rosario  
Rosario, Santa Fe - Arg.  
3413447851

número de Presupuesto	P-169
fecha de Presupuesto	3 mayo, 2021
<b>Total</b>	<b>\$95,000.00</b>

**Para:**

Perrucio Maximiliano Jorge  
La Carolina , alvear

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Revisión Moto compresor 3/4 hp batea carnicera y 1/3 hp heladera exhibidora. *Se realizó verificación del estado de batea carnicera y se detecto que el moto compresor 3/4 hp estaba quemado a causa de una descarga admosferica. * también se revisó heladera exhibidora de botellas, y nos encontramos con el moto compresor de 1/3 hp , quemado también por la descarga admosferica. - paso presupuesto por materiales y mano de obra completo.	\$95,000.00	0.00%	\$95,000.00

Sub Total	\$95,000.00
IVA	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$95,000.00</b>

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323 | Marcos David Rojas  
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación