

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-303
fecha de Presupuesto	19 diciembre, 2022
Total	\$140,000.00

Para:

Giménez Marcela Beatriz

Los colibríes (country G.E.R)

N* 3066-Pueblo esther

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	A.A Hitachi modelo HS3000FC El equipo fue revisado y se detecto plaqueta electrónica de la unidad evaporadora quemada. También se encontró el motocompresor del equipo condensador del mismo ,quemado. El causante del compresor quemado y la plaqueta electrónica quemada fue por descarga admosferica. Debido a los costos de repuestos y mano de obra no se recomienda reparar el Aire acondicionado.	\$140,000.00	0.00%	\$140,000.00

Sub Total	\$140,000.00
IVA	\$0.00
Total	\$140,000.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323 | Marcos David Rojas
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación