

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-366
fecha de Presupuesto	10 junio, 2024
Total	\$467,122.00

Para:

Micaela Gisel Barrenechea

Sadi Carnot 6540 , Rosario

micaelabarrenechea2018@hotmail.com

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Cambio de 2 compresores de 1/8 para heladera KO-I-NORR mod kgs4094 Se presupuesta reparación de heladera y cambio de 2 compresores 1/8 quemados. Materiales: 2 compresores 1/8 embraco emi 45 blens. 2 filtros de 15 gr . 1 lata x 750 gr de refrigerante MO 49 . 2 varillas de soldar .	\$467,122.00	0%	\$467,122.00
1	Causas de motores quemados. La causante de haberse quemado los 2 compresores fueron por fructuacion de tensión eléctrica.	\$0.00	0.00%	\$0.00

Sub Total	\$467,122.00
IVA	\$0.00
Total	\$467,122.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación