

**De:**

Microclima | Rosario  
Rosario, Santa Fe - Arg.  
3413447851

número de Presupuesto	P-187
fecha de Presupuesto	20 marzo, 2022
<b>Total</b>	<b>\$30,000.00</b>

**Para:**

Rodomonti Maria de Lourdes  
Quebracho 6426 , Alvear , la Carolina

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	<p>Revisión Motocompresor</p> <p>Se reviso heladera Patrick con Freezer, se verifico Motocompresor marca embraco emy70 1/5 hp con bobinas de arranque y trabajo quemadas , cortadas sin continuidad.</p> <p>Motocompresor quemado debido a una fuerte descarga admosferica .</p> <p>Dicho trabajo completo con materiales y mano de obra completo cuesta \$30.000</p> <p>Materiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Motocompresor embraco EGAS 80 .</li> <li>1 Lata de gas R134</li> <li>1 Filtro desidratador</li> <li>1 Varilla de plata para soldar .</li> <li>1 válvula de servicios</li> </ul>	\$30,000.00	0.00%	\$30,000.00

Sub Total	\$30,000.00
IVA	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$30,000.00</b>

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323 | Marcos David Rojas  
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación