

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-187
fecha de Presupuesto	20 marzo, 2022
Total	\$30,000.00

Para:

Rodomonti Maria de Lourdes

Quebracho 6426 , Alvear , la Carolina

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Revisión Motocompresor Se reviso heladera Patrick con Freezer, se verifico Motocompresor marca embraco emy70 1/5 hp con bobinas de arranque y trabajo quemadas , cortadas sin continuidad. Motocompresor quemado debido a una fuerte descarga admosferica . Dicho trabajo completo con materiales y mano de obra completo cuesta \$30.000 Materiales: 1 Motocompresor embraco EGAS 80 . 1 Lata de gas R134 1 Filtro desidratador 1 Varilla de plata para soldar . 1 válvula de servicios	\$30,000.00	0.00%	\$30,000.00

Sub Total	\$30,000.00
IVA	\$0.00
Total	\$30,000.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323 | Marcos David Rojas
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación