

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-180
fecha de Presupuesto	6 septiembre, 2021
Total	\$55,866.00

Para:

Jorge Omar

Pasco 6495 esquina fraga

jorgesoressi1@gmail.com

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Reparación de Aire acondicionado fedders Mod dar 53w Se encontró Motocompresor quemado y plaqueta electrónica quemada por descarga admosferica. Valor materiales: Motocompresor ph 310 R22 4500f , \$ 20.823,51 Gas refrigerante R22 , \$2100,17 Cap 50 mf \$ 601,52 Plaqueta electrónica universal \$ 2000 Una Varilla Harris soldar \$ 170,98 Total materiales: \$ 25.866,39 Mano de obra : \$ 30.000,00	\$55,866.00	0.00%	\$55,866.00

Sub Total	\$55,866.00
IVA	\$0.00
Total	\$55,866.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323 | Marcos David Rojas
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación