

**De:**

Microclima | Rosario  
Rosario, Santa Fe - Arg.  
3413447851

número de Presupuesto	P-354
fecha de Presupuesto	6 marzo, 2024
<b>Total</b>	<b>\$630,000.00</b>

**Para:**

Analía Sandra Urraco DNI 20176010  
Pampa 134 granadero baigorria  
Analiaturin@gmail.com

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	<p>Cambio de compresor heladera Mabe Se reviso heladera Mabe y se encontró el motor quemado por variación de tensión. . Materiales: Motocompresor 1/4 hp Egas 90 embraco Filtro 15 gm Lata refrigerante r134 Válvula de servicio con chicote 1/4 Total: \$255.000 Mano de obra se cobra mismo precio que los materiales. Total \$510.000</p>	\$510,000.00	0%	\$510,000.00
1	<p>Reparación Plaqueta electrónica AA Midea 4500 fg Se reviso plaqueta electrónica Aire acondicionado marca Midea 4500 fg y se detecto quemado por variación de tensión. Costo de reparación y mano de obra \$120.000</p>	\$120,000.00	0.00%	\$120,000.00

Sub Total	\$630,000.00
IVA	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$630,000.00</b>

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matrícula N° 19323  
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación