

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-354
fecha de Presupuesto	6 marzo, 2024
Total	\$630,000.00

Para:

Analía Sandra Urraco DNI 20176010

Pampa 134 granadero baigorria

Analiaturin@gmail.com

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Cambio de compresor heladera Mabe Se reviso heladera Mabe y se encontró el motor quemado por variación de tensión. . Materiales: Motocompresor 1/4 hp Egas 90 embraco Filtro 15 gm Lata refrigerante r134 Válvula de servicio con chicote 1/4 Total: \$255.000 Mano de obra se cobra mismo precio que los materiales. Total \$510.000	\$510,000.00	0%	\$510,000.00
1	Reparación Plaqueta electrónica AA Midea 4500 fg Se reviso plaqueta electrónica Aire acondicionado marca Midea 4500 fg y se detecto quemado por variación de tensión. Costo de reparación y mano de obra \$120.000	\$120,000.00	0.00%	\$120,000.00

Sub Total	\$630,000.00
IVA	\$0.00
Total	\$630,000.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación