

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-368
fecha de Presupuesto	7 julio, 2024
Total	\$250,000.00

Para:

viviana gianucci

maipu 741 rosario

vivigianu1968@gmail.com

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	REPARACION HELADERA GENERAL ELECTRI se reviso heladera NO FROST GE MODELO REGE390NM14B y se encontró plaqueta electrónica quemada.	\$0.00	0%	\$0.00
1	CAUSAS DE PLAQUETA ELECTRONICA QUEMADA las causas fueron por descarga y variación de tensión.	\$0.00	0%	\$0.00
1	PRESUPUESTO REPARACION la reparación con mano de obra y materiales cuesta \$ 250.000	\$250,000.00	0.00%	\$250,000.00

Sub Total	\$250,000.00
IVA	\$0.00
Total	\$250,000.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación