

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-325
fecha de Presupuesto	6 septiembre, 2023
Total	\$70,000.00

Para:

Taller Larrauri

Moreno 157 Granadero Baigorria

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Reparación heladera Whirlpool wrx51x1 *Reparación de plaqueta electrónica 6to sentido No Frost y cambio de sensores \$35.000 *Mano de obra \$35.000	\$70,000.00	0%	\$70,000.00
1	verificar plaqueta Primero habría que revisar que la plaqueta electrónica tenga reparación, si no la tiene habría que cambiar por una plaqueta electrónica original nueva.	\$0.00	0.00%	\$0.00

Sub Total	\$70,000.00
IVA	\$0.00
Total	\$70,000.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323 | Jose Luis Ferpozzi
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación