

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-406
fecha de Presupuesto	20 mayo, 2025
Total	\$250,000.00

Para:

Ramón Vicente Funes

Deán Funes 180

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Reparación plaqueta Whirlpool wrx51d1 Se reviso heladera Whirlpool wrx51d1 y se encontró con plaqueta quemada .	\$0.00	0%	\$0.00
1	Causas del daño Las causas del daño fueron por descarga atmosferica.	\$0.00	0%	\$0.00
1	Costos Reparación La reparación y colocación, costo mano de obra con materiales \$250.000	\$250,000.00	0.00%	\$250,000.00

Sub Total	\$250,000.00
IVA	\$0.00
Total	\$250,000.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación