

**De:**

Microclima | Rosario  
Rosario, Santa Fe - Arg.  
3413447851

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| número de Presupuesto | P-324               |
| fecha de Presupuesto  | 5 septiembre, 2023  |
| <b>Total</b>          | <b>\$145,000.00</b> |

**Para:**

Analía Sandra Urraco DNI 20176010  
Pampa 134 granadero baigorria  
Analiaturin@gmail.com

| Hrs/Cantidad | Servicio  | Tarifa/Precio | Ajuste | Sub Total    |
|--------------|---|---------------|--------|--------------|
| 1            | Reparación heladera Whirlpool wrx51d1<br>Se reviso heladera Whirlpool wrx51d1 y se detecto plaqueta electrónica original quemada, debido a variación de la Red eléctrica, dejando la misma sin reparación, debido a lo sucedido se cambió por una plaqueta electrónica original nueva.<br>*Valor de plaqueta electrónica original con sus sensores de temperatura, \$120000 | \$120,000.00  | 0%     | \$120,000.00 |
| 1            | Mano de obra<br>Diagnostico y cambio de plaqueta electrónica original, valor \$25000  | \$25,000.00   | 0.00%  | \$25,000.00  |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Sub Total    | \$145,000.00        |
| IVA          | \$0.00              |
| <b>Total</b> | <b>\$145,000.00</b> |