

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-324
fecha de Presupuesto	5 septiembre, 2023
Total	\$145,000.00

Para:

Analía Sandra Urraco DNI 20176010

Pampa 134 granadero baigorria

Analiaturin@gmail.com

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Reparación heladera Whirlpool wrx51d1 Se reviso heladera Whirlpool wrx51d1 y se detecto plaqueta electrónica original quemada, debido a variación de la Red eléctrica, dejando la misma sin reparación, debido a lo sucedido se cambió por una plaqueta electrónica original nueva. *Valor de plaqueta electrónica original con sus sensores de temperatura, \$120000	\$120,000.00	0%	\$120,000.00
1	Mano de obra Diagnostico y cambio de plaqueta electrónica original, valor \$25000	\$25,000.00	0.00%	\$25,000.00

Sub Total	\$145,000.00
IVA	\$0.00
Total	\$145,000.00