

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-375
fecha de Presupuesto	14 agosto, 2024
Total	\$200,000.00

Para:

MarchettiOscarAlfredo 8599666

Alvear 1360 piso 12 d2 Rosario

marchettioscaralfredo@gmail.com

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Cambio de plaqueta electrónica heladera Whirlpool WRM36D Se reviso heladera Whirlpool WRM36D y se detecto plaqueta electrónica quemada con fallas al encender el compresor.	\$0.00	0%	\$0.00
1	Causas del daño Se detecto las causas del daño, fueron por variación de tensión.	\$0.00	0%	\$0.00
1	Precio Total Mano de obra con repuesto incluido.	\$200,000.00	0.00%	\$200,000.00

Sub Total	\$200,000.00
IVA	\$0.00
Total	\$200,000.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación