

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-408
fecha de Presupuesto	4 junio, 2025
Total	\$940,000.00

Para:

Obregon Marcos Jesús

Alvear 720 Villa Gobernador Galvez

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Revisión AA 6000 fg Se reviso AA 6000 fg marca DELONGHL, y se encontró con motor R22 ph420 quemado , junto con la plaqueta electrónica también quemada.	\$0.00	0%	\$0.00
1	Causas Las causas fueron por caída de rayo (descarga admosferica)	\$0.00	0%	\$0.00
1	Materiales para su reparación *Motor ph 420 r22 , \$350.000 * 2 Kg gas refrigerante r22 \$35.000 c/u * Plaqueta universal AA \$50.000	\$470,000.00	0%	\$470,000.00
1	Mano de obra La mano de obra se cobra el mismo costo de los materiales .	\$470,000.00	0.00%	\$470,000.00

Sub Total	\$940,000.00
IVA	\$0.00
Total	\$940,000.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación