

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-327
fecha de Presupuesto	5 noviembre, 2023
Total	\$76,721.00

Para:

Di Franco Liliana Beatriz Cuil 27-14704032-1

Alsina 440 - Rosario (2000)

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	AA top house 5500 fc Se reviso aire acondicionado y se encontró quemado conectores del motocompresor y motor del fan exterior. Se detecto que fue quemado por una descarga admosferica. Valor del motor fan exterior mod ydx36w \$46.721	\$46,721.00	0%	\$46,721.00
1	Mano de obra Valor de mano de obra, reparación de conexión y cambio de motor fan exterior. \$30.000	\$30,000.00	0.00%	\$30,000.00

Sub Total	\$76,721.00
IVA	\$0.00
Total	\$76,721.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación