

De:

Microclima | Rosario
Rosario, Santa Fe - Arg.
3413447851

| | |
|-----------------------|---------------------|
| número de Presupuesto | P-423 |
| fecha de Presupuesto | 20 diciembre, 2025 |
| Total | \$828,800.00 |

Para:

Walter angel Pereyra DNI 31457654
Ruta 18. Km 11,5 lote 12 Villa Amelia
w.pereyra@hotmail.com

| Hrs/Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Sub Total |
|--------------|--|---------------|--------|--------------|
| 1 | Revisión AA 6000 fg Se reviso AA 6000 fg marca Kelvinator y se determinó , motor quemado. | \$0.00 | 0% | \$0.00 |
| 1 | Causas Las causas fueron por descarga adfosferica (caída de rayo) | \$0.00 | 0% | \$0.00 |
| 1 | Materiales y mano de obra para su reparación Motor pa241 r410 . Cap 55 mf Gas refrigerante r410 Varilla para soldar Harris | \$414,400.00 | 0% | \$414,400.00 |
| 1 | Mano de obra La mano de obra para su reparación se cobra lo mismo que cuestan los materiales | \$414,400.00 | 0.00% | \$414,400.00 |

| | |
|--------------|---------------------|
| Sub Total | \$828,800.00 |
| IVA | \$0.00 |
| Total | \$828,800.00 |

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación